



关于 CL8022、CM8566 SOP8 转 CL8022L SOP8 型号停产更替通知

各合作客户、销售部门、采购部门、生产部门:

为优化公司产品结构、统一物料规格、提升产品兼容性与生产标准化,进一步降低供应链管理成本、保障产品品质稳定性,经公司研究决定,将对原有 CL8022 SOP8、CM8566 SOP8 两款封装型号进行停产更替,全面升级统一为 CL8022L SOP8 型号。现将相关停产及产品切换事宜正式通知如下:

一、停产产品范围

本次计划停产、停止供货的产品型号: CL8022 SOP8、CM8566 SOP8

全面替代升级产品型号: CL8022L SOP8

二、停产及切换时间安排

1. 订单截止时间: 自本通知发布之日起,不再接受 CL8022 SOP8、CM8566 SOP8 新订单,仅针对已下单客户安排尾单生产交付。
2. 正式停产时间: 【2026 年 9 月 3 日】,届时公司生产线将彻底停止 CL8022 SOP8、CM8566 SOP8 型号的所有生产工序。
3. 库存清尾时间: 停产前现有 CL8022 SOP8、CM8566 SOP8 库存物料、成品清尾完毕后,全面切换为 CL8022L SOP8 型号供货,不再恢复旧型号生产。

三、产品更替说明

本次型号迭代升级统一为 CL8022L SOP8 型号,两款旧型号替换适配规则不同,具体更替说明如下:

1. CL8022 SOP8 更替说明: CL8022 SOP8 转 CL8022L SOP8 为 PIN TO PIN 完全兼容替换,封装规格、引脚定义、电气参数完全一致,客户无需更改 PCB 板设计、焊接工艺及设备程序,可直接替换使用,无任何适配改动成本。
2. CM8566 SOP8 更替说明: CM8566 SOP8 转 CL8022L SOP8 不支持 PIN TO PIN 直接替换,引脚适配、参数匹配存在差异,客户需对应修改 PCB 板设计,调整相关配套方案后方可切换使用。

本次型号优化升级后,CL8022L SOP8 产品在生产工艺、品质稳定性、批量供货能力上均有提升,是公司后续主推量产型号,长期替代原有 CL8022 SOP8、CM8566 SOP8 两款旧型号。





深圳市慕华科技有限责任公司

CHINAIC SEMICONDUCTOR CO., LTD.

Tel: 0755-83190580 E-mail: wuping@csc-ic.com Web: www.csc-ic.com

相较于旧型号，CL8022L SOP8 在工艺精度、稳定性、通用性上进一步优化，统一型号后可有效规避多型号物料混杂、采购备货繁琐、售后差异化管理等问题，适配批量量产及长期供货需求。

四、售后及衔接说明

1. 对于停产前出货的 CL8022 SOP8、CM8566 SOP8 产品，公司将持续按照原有售后标准提供质保、技术支持及问题对接服务，保障客户现有存量产品正常使用。
2. 各业务对接人员需及时同步客户本次型号更替信息，主动对接客户订单切换、备货衔接事宜，做好新旧型号过渡工作，避免影响客户生产进度。
3. 本次产品升级更替为公司标准化产品优化调整，无功能缩水、参数变更，不影响客户产品性能及合规使用。

五、其他事宜

请公司各部门严格按照本通知要求执行物料采购、生产排产、订单接单、发货交付等工作，及时更新物料编码、产品台账、报价体系及客户资料。各合作客户请提前做好生产备货规划，顺利完成新旧型号切换。

本次型号调整给各位客户及合作伙伴带来的不便，敬请谅解！我司将一如既往为各位客户提供优质的产品与服务。如有订单衔接、技术参数、样品测试等相关疑问，可随时联系对应业务对接人员。

特此通知！



深圳市慕华科技有限责任公司

2026-08-31

